

2023年10月6日

鹿島工場製材棟 火災後の対応状況のご報告

各位

中国木材株式会社
代表取締役社長 堀川 保彦

本年8月26日の弊社茨城県鹿島工場の製材棟において、火災を発生させ、皆様に多大なるご心配、ご迷惑をお掛けすることとなり深くお詫び申し上げます。

火災から1か月が経過した現在の復旧に向けた進捗状況についてご報告いたします。下記2の予定全てが計画通り機能しますと、本年12月からの米松製材量は、火災前の70%相当に回復する見込みですが、その進捗につきまして定期的に報告させていただきます。

引き続きお客様への供給責任を果たすため全社一丸となって活動して参ります。ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 鹿島工場 製材棟の再建

プロジェクトチームを9月5日に組成し工場再建に向けて活動を開始しました。

2. 本社工場・日向工場での米松製材の増産

事業拠点	内容	開始時期
本社工場	・米松製材工場の残業時間延長による増産	9/1 開始済
本社工場	・本社製材（第8）工場の2シフト開始	9/19 開始済
日向工場	・米松製材のテスト実施（800m3）	9/25 実施済
鹿島工場	・鹿島管材（12m丸太のカット）再稼働（日向工場向け）	10/19 開始予定
日向工場	・国産材の製材を一部米松に転換	10月下旬開始予定
本社工場	・本社製材（第3）工場の3班2シフト開始	11/1 開始予定
本社工場	・米松製材（第7）工場の3班2シフト開始	12/1 開始予定

以上